

2018年09月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单内）

填报单位（盖章）：

填报时间：2018年09月17日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
1	山东省	威海市	崮山水库	地市级	二级	生活面源污染	北虎口村涉及居民人数1028人，居民生活污水未完全收集、清运。	污水统一收集处理	2018/12/1	1.377个旱厕改造已全部完成。 2.方案设计已完成。 3.正在按程序申请资金。	70%
2	山东省	威海市	崮山水库	地市级	一级、二级	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2018/8/1	界标和警示牌已经完成设立。	100%
3	山东省	威海市	米山水库	地市级	一级、二级	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2018/8/1	界标和警示牌已经完成设立。	100%
4	山东省	威海市	米山水库	地市级	二级	生活面源污染	金岭屯，涉及居民人数1500，居民生活污水未完全收集、清运。	污水统一收集处理	2018/12/1	污水已经统一收集处理	100%
5	山东省	威海市	所前泊水库	地市级	一级、二级	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2018/8/1	界标和警示牌已经完成设立。	100%
6	山东省	威海市	龙角山水库	县级	未划定	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2019-08-31	界标和警示牌已经完成设立。	100%
7	山东省	威海市	湾头水库	县级	未划定	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2019-08-31	界标和警示牌已经完成设立。	100%

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
8	山东省	威海市	逍遥水库	县级	未划定	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2019-08-31	界标和警示牌已经完成设立。	100%
9	山东省	威海市	逍遥水库	县级	二级	交通穿越	S303省道穿越二级保护区部分区域。	制定应急预案，建设应急设施。	2019-12-31	1.已完成应急预案的编制及上报工作。 2.已建成保护区内路侧及桥涵波形护栏1460米。 3.已委托设计单位完成2座小桥的外业勘测。	80%
10	山东省	威海市	坤龙水库	县级	一级、二级	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2018-08-30	界标和警示牌已经完成设立。	100%
11	山东省	威海市	后龙河水库	县级	一级、二级	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2018-08-30	界标和警示牌已经完成设立。	100%
12	山东省	威海市	郭格庄水库	县级	一级、二级	其他问题	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	饮用水源地保护区调整划定后，立即进行设置。	2018-08-31	界标和警示牌已经完成设立。	100%

